

## **Borealis PP BEC5012**

Polypropylene Copolymer

Borealis AG

## Описание материалов:

BEC5012 is a high molecular weight, low flow rate polypropylene block copolymer with very high impact strength. BEC5012 is recommended for non-pressure pipes and fittings, structured wall pipes and profiles and sheets.

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер		
	Высокая Молекулярная масса		
	Высокая ударопрочность		
	Низкий уровень жидкости		
Используется	Трубопроводная система		
	Аксессуары		
	Лист		
	Профиль		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионная формовка труб		
	Экструзия		
	Экструзионный лист		
	Экструзионное формование профиля		

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/5.0 kg	0.50	g/10 min	ISO 1133
230°C/2.16 kg	0.30	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1300	МРа	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield)	28.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield)	12	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C	5.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
23°C	70	kJ/m²	ISO 179/1eA
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	



Зона цилиндра 1 темп.	190 - 230	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	190 - 230	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	190 - 230	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	190 - 230	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	190 - 230	°C	
Температура расплава	200 - 230	°C	
Температура матрицы	200 - 230	°C	
Инструкции по экструзии			

Head: 200 to 230°C

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.